| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>FECHA 11/12/2017 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915A

| FECHA | LECTURA BUFFER 4 PH | | LECTURA BUFFER 7 PH | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | |
| 05/09/2016 | 3,93 | 4 | 7,02 | 7 | CALIBRACION OK |
| 03/10/2016 | 3,91 | 4,01 | 7,03 | 7 | CALIBRACION OK |
| 02/11/2016 | 3,87 | 4,02 | 7,05 | 7 | CALIBRACION OK |
| 05/12/2016 | 3,95 | 4 | 7,01 | 7 | CALIBRACION OK |
| 03/01/2017 | 3,88 | 4,01 | 7,08 | 6,99 | CALIBRACION OK |
| 21/02/2017 | 3,88 | 4,01 | 7,08 | 7 | CALIBRACION OK |
| 16/03/2017 | 3,97 | 4,01 | 7,46 | 7,03 | CALIBRACION OK |
| 12/04/2017 | 3,89 | 4,01 | 7,23 | 7,03 | CALIBRACION OK |
| 12/05/2017 | 3,91 | 4 | 7,1 | 7,01 | CALIBRACION OK |
| 12/06/2017 | 3,95 | 4,01 | 7,05 | 7 | CALIBRACION OK |
| 12/07/2017 | 3,9 | 4,01 | 7,1 | 7,03 | CALIBRACION OK |
| 11/08/2017 | 3,94 | 4,01 | 7,05 | 7 | CALIBRACION OK |
| 11/09/2017 | - | - | - | - | SENSOR CON PROBLEMAS |
| 11/09/2017 | 3,95 | 4,01 | 6,97 | 7,02 | CAMBIO SENSOR CALIBRACION OK |
| 11/10/2017 | 3,94 | 4,02 | 6,92 | 7,01 | CALIBRACION OK |
| 10/11/2017 | 3,9 | 4 | 6,95 | 7,03 | CALIBRACION OK |
| 11/12/2017 | 3,92 | 4,01 | 6,94 | 7,02 | CALIBRACION OK |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |