DILACO®
Equipos, Insumos y Artículos para la Industria Láctea, Enología, Laboratorios y Análisis de Agua

REPORTE DE SERVICIO

Nº 05799

Cliente	Rio Amite -		
Planta	Los Lagos.		
Equipo	NIRS DS 2500.		
Nº de Serie	917 40801	Fecha	12-09-2018
Técnico	JOSE A. QUIEVEDO M	Hora Llegada	
Contacto	Anthony Greig.	Hora Salida	

Tipo de Servicio

Garantía ☐ Reparación ☐ Preventivo ☒

Asistencia ☐ Instalación ☐ Diagnostico ☐

Informe de Repuestos Utilizados

Nº de Parte	Cantidad	Descripción	Nº de Parte	Cantidad	Descripción
6004 8088	01	FANFILTER			

Observaciones

CLIENTE

EQUIPO OPERATIVO

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SE REEMPLAZA: FANFILTER CLP P/N 6004 8088

ENCARGADO dispone de los sig. elementos para reemplazar:

1x Liquido refrigerante P/N 6006 6465
1x Insta. Glass P/N 6004 8044.
1x Rubber seal P/N 6004 8045.
1x Slide bearing P/N 6004 8049.

Chequean con huellas de referencia y ajustan de ser necesario

Mejora iluminación mucho polvo.

EQUIPO OPERATIVO.

Finalización del Servicio

No se Finalizó ☐ Sí se Finalizó ☒

Aprobación

Imp. San Pedro Ltda. · R.U.T.: 76.110.590 - 6 · Cuevas 1741 · F 2 2556 6665 · Stgo. (2144)

Nombre y Firma Técnico

A. Greig
Nombre y Firma Cliente