Stgo.22 de Abril de 2019

INFORME TÉCNICO
O.T. N° 78591

Cliente	:	**Promaiz S.A.**
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n Km 7.5, Isla de Maipo.
Contacto	:	Anthony Greig Olmedo
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	Estufa de Secado
Marca	:	Binder
Modelo	:	RE53
Serie	:	RL12-11665
Técnico	:	Rubel Hernández
Fecha Visita	:	15 de Abril de 2019

Actividad inicial a realizar

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificación estructural de equipo
- ✓ Verificación controles y comandos
- ✓ Verificación de partes, piezas y accesorios
- ✓ Revisión de red eléctrica de alimentación adecuada
- ✓ Lugar libre de polvo y suciedad en el entorno
- ✓ Superficie de posición de equipo, nivelada y estable
- ✓ Equipo se encuentra operativo

Verificación de funcionamiento

- ✓ Encendido y arranque correcto de equipo
- ✓ Chequeo de control de humedad
- ✓ Chequeo de funcionamiento de calefactor
- ✓ Chequeo de termostato de control
- ✓ Chequeo de termostato de seguridad
- ✓ Chequeo de sensor de temperatura
- ✓ Chequeo de sistema eléctrico y/o electrónico
- ✓ Chequeo de display análogo y/o digital
- ✓ Chequeo de sensores
- ✓ Chequeo de lecturas estables

Trabajo preventivo:

- ✓ Desarme de la unidad
- ✓ Limpieza de carcaza
- ✓ Lubricación de partes moviles
- ✓ Configuración de parámetros
- ✓ Ajuste de termómetro digital
- ✓ Ajuste de temperatura pre-seteadas
- ✓ Ajuste de offset
- ✓ Armado y puesta en marcha

Mediciones

30°C = 30,0°C ±1,0°C

Observaciones:

- ❖ Equipo opera correctamente según parámetros establecidos por fábrica.



Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/b.a.l.