Dirección: Tranquil # 272
Ciudad de l s Valles, Pudahuel
F n : 24969700
www.pgic.cl

Informe Técnico

N° : **85778** Fecha: **05/08/2015**

Ubicación:

Comprobante de recepción:	**20637**	Fecha:	31-07-2015
Señores:	**SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRES VALLES**	RUT Consolidado:	**77856200**
		Contacto:	
RUT:	77856200-6	Correo Electrónico:	
Dirección:	JOSE JOAQUIN PEREZ 812 SALAMANCA SALAMANCA,Chile	Teléfono:	
		Guía Transporte:	70000..
		Vendedor:	Cesar Palza

Datos Equipo **SER0100000 BOMBA OTRA MARCA**

Falla reportada por cliente REPARACION.

Resultado revisión

Motor SIN PLACA DE IDENTIFICACIÓN, con daños superficiales (abolladuras en su exterior). Equipo con intervención de terceros, ya que componentes que trae no son los empleados por el fabricante. Bobinado está con aislación 0 megaohms y hay resistencia a masa.

No hay líquido refrigerante, pero hay sedimento en su interior. Faltan partes internas

Para una reparación óptima se debe realizar los siguientes trabajos: Desabolladura, Rebobinado, cambio de rotor, sello mecánico, bujes o cojinetes, buje axial de empuje, membrana de compensación, limpieza.

Trabajos a realizar

Este tipo de motor se encuentra descontinuado en PGIC y no contamos con repuesto para su reparación. Recomendamos el adquirir un equipo nuevo

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	KIT8006000	REPARACION MOTOR ODDESSE SIN PLACA DE DATOS	1	0	0

NOTA: Enviar OC indicando N° de Cotización como referencia a: industrial@pgic.cl al 24969701

Total Neto	$	**0**
Descuento %	0,00	**0**
IVA	$	**0**
Total	$	**0**

Dirección: Tranquil # 272
Ciudad de l s Valles, Pudahuel
F n : 24969700
www.pgic.cl

Informe Técnico

N° : **85778** Fecha: **05/08/2015**

CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones de Pago	CREDITO 30 días
Plazo de Entrega	**Disponible para retiro de equipo defectuoso**
Validez Cotización	05/09/2015
Observaciones	

1.- Condiciones Generales:

Se informa que al momento de recibir el presente comprobante de recepción, el(los) equipo(s) individualizado(s) precedentemente que solicitó inspeccionar, se entenderá(n) abandonado(s) en favor de PGIC S.A., si éste (éstos) no fuere (n) retirado (s) en conformidad al artículo 42 de la Ley 19.496.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Marianela Marchant Díaz
Area Producción