INF / 16-1525 Stgo. 25 de Enero de 2017

INFORME TÉCNICO
O.T. N° 57288

Cliente	:	**Promaiz S.A.**
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n km 7.5, Isla de Maipo
Contacto	:	Anthony Greig
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	Mufla
Marca	:	Ney
Modelo	:	A-550
Serie	:	9493307
Técnico	:	Manuel Tapia
Fecha Visita	:	20 de Enero de 2017

Servicio:

- Se realiza mantención preventiva

Trabajo Realizados:

- ✓ Se realiza mantención preventiva
- ✓ Se realizan pruebas iniciales
- ✓ Desarme de la unidad
- ✓ Revisión de calefactores
- ✓ Chequeo de cableado y terminales de conexión
- ✓ Revisión de fisuras de cámara
- ✓ Revisión de tarjeta electrónica
- ✓ Revisión de cierre de tapa y cuadratura
- ✓ Mantención completa
- ✓ Limpieza general
- ✓ Armado de la unidad
- ✓ Pruebas de funcionamiento
- ✓ Equipo operativo

Conclusión:

- ✓ Equipo opera correctamente, según parámetros establecidos por fabrica.-

Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/bal