INFORME TÉCNICO Nº 82333_2

1. Datos del cliente

Razón Social:	PROMAIZ S.A.
Contacto:	Anthony Greig
Dirección:	Avda. Senador Jaime Guzmán s/N Km. 7,5
Ciudad:	Isla de Maipo
Rut:	76.412.354-9

2. Descripción del instrumento

Nombre :	Colorímetro DR 900
Modelo:	9385160
Nº Serie:	170110001013

3. Patrón de referencia, reactivos y equipo utilizado

Descripción:	DR/Check Standard Secundario
Catálogo:	2763900 Lote: A7228

4. Características de trabajo realizado

Mantención: Limpieza integral del sistema electrónico, partes y piezas.
Revisión: Chequeo de funcionamiento en el instrumento con lecturas DR/Chek.
Verificación: Se utiliza DR/Chek, según el método indicado en el Manual de Servicio.

5. Lecturas

Tabla de diagnóstico de absorbancia con DR/Check.

		STD 1	*STD 2*	*STD 3*
420 nm	**RANGO**	0.666 +/- 0.050	1.234 +/- 0.100	1.800 +/- 0.150
	LECTURA	0.659	1.227	1.829
520 nm	**RANGO**	0.638 +/- 0.050	1.196 +/- 0.100	1.737 +/- 0.150
	LECTURA	0.657	1.210	1.768
560 nm	**RANGO**	0.670 +/- 0.050	1.253 +/- 0.100	1.798 +/- 0.150
	LECTURA	0.664	1.253	1.812
610 nm	**RANGO**	0.650 +/- 0.050	1.217 +/- 0.100	1.741 +/- 0.150
	LECTURA	0.643	1.191	1.724

6. Conclusiones

Este instrumento reúne las condiciones para su uso y funcionamiento.
El presente informe está avalado por Dilaco S.A., extendido para los productos HACH COMPANY.

Técnico: Carlos Parra R.
Servicio Técnico Dilaco S.A.

Isla de Maipo, 04 de febrero de 2019