Stgo.22 de Abril de 2019

INFORME TÉCNICO
O.T. N° 78591

Cliente	:	**Promaiz S.A.**
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n Km 7.5, Isla de Maipo.
Contacto	:	Anthony Greig Olmedo
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	Estufa de Vacío
Marca	:	Jeio Tech
Modelo	:	OV-12
Serie	:	T099145
Técnico	:	Rubel Hernández
Fecha Visita	:	17 de Abril de 2019

Actividad inicial a realizar:

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificación estructural de equipo
- ✓ Verificación controles y comandos
- ✓ Verificación de partes, piezas y accesorios
- ✓ Revisión de red eléctrica de alimentación adecuada
- ✓ Lugar libre de polvo y suciedad en el entorno
- ✓ Superficie de posición de equipo, nivelada y estable
- ✓ Revisión de sellos de puerta conforme
- ✓ Funcionamiento de humidificador conforme

Verificación de funcionamiento:

- ✓ Encendido y arranque correcto de equipo
- ✓ Chequeo de control de temperatura
- ✓ Chequeo de termostato de control
- ✓ Chequeo de termostato de temperatura
- ✓ Chequeo de sensor de temperatura
- ✓ Chequeo de sistema eléctrico y/o electrónico
- ✓ Chequeo de display análogo y/o digital
- ✓ Chequeo de sensores
- ✓ Chequeo de lecturas estables

Trabajo preventivo:

- ✓ Desarme del equipo
- ✓ Limpieza de carcaza
- ✓ Lubricación compresor y ventilador
- ✓ Configuración de partes moviles
- ✓ Configuración de parámetros
- ✓ Ajuste de offset
- ✓ Armado de la unidad
- ✓ Puesta en marcha

Mediciones

115°C = 115°C ± 1°C

Observaciones:

- ❖ Equipo opera correctamente según parámetros establecidos por fábrica.



Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/b.a.l.