Stgo.22 de Abril de 2019

INFORME TÉCNICO
O.T. N° 78591

Cliente	:	**Promaiz S.A.**
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n Km 7.5, Isla de Maipo.
Contacto	:	Anthony Greig Olmedo
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	Mufla
Marca	:	Ney
Modelo	:	A550
Serie	:	DKV-1150104V
Técnico	:	Rubel Hernández
Fecha Visita	:	16 de Abril de 2019

Actividad a realizar:

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificación estructural del equipo
- ✓ Verificación de controles y comandos
- ✓ Verificación de partes, piezas y accesorios
- ✓ Superficie de posición de equipo, nivelada y estable
- ✓ Revisión de sellos de puerta conforme
- ✓ Revisión de cámara aisladora interna
- ✓ Revisión de sistema de ventilación, escotilla

Verificación de funcionamiento:

- ✓ Revisión de red eléctrica de alimentación adecuada
- ✓ Encendido y arranque correcto de equipo
- ✓ Revisión de control de temperatura (contrastación)
- ✓ Revisión de funcionamiento de calefactor
- ✓ Revisión de termostato de control
- ✓ Revisión de termostato de seguridad
- ✓ Revisión de funcionamiento de temporizador
- ✓ Revisión de sensor de temperatura
- ✓ Revisión de sistema eléctrico y/o electrónico
- ✓ Revisión de contacto y terminales eléctricos
- ✓ Revisión de display análogo y/o digital
- ✓ Revisión de lectura

Trabajo preventivo:

- ✓ Desarme de la unidad
- ✓ Limpieza de carcaza
- ✓ Lubricación de partes moviles
- ✓ Configuración de parámetros
- ✓ Ajuste termómetro digital
- ✓ Ajuste temperaturas pre-seteadas
- ✓ Ajuste de offset
- ✓ Armado y puesta en marcha
- ✓ Ajustes mecánicos de piezas moviles

Mediciones:

T°Prefijada: 550°C T° en display 550°C T° Patron ± 10°C

Observaciones:

- ❖ Equipo opera correctamente según parámetros establecidos por fábrica.



Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/b.a.l.