| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>FECHA 17-02-2017 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-531

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2017 | 99,9 | 109,8 | 119,4 | 128,9 | 138,6 | CALIBRACION OK |
| 19-05-2017 | 100 | 109,79 | 119,41 | 129 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 19-06-2017 | 100 | 109,79 | 119,41 | 129,01 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 19-07-2017 | 100 | 109,78 | 119,42 | 129,01 | 138,6 | CALIBRACION OK |
| 21-08-2017 | 100,02 | 109,78 | 119,41 | 129,02 | 138,53 | CALIBRACION OK |
| 21-09-2017 | 100,02 | 109,78 | 119,42 | 129,02 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 20-10-2017 | 100,03 | 109,77 | 119,42 | 129,01 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 20-11-2017 | 100,02 | 109,76 | 119,42 | 129,01 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 20-12-2017 | 100,02 | 109,78 | 119,41 | 129,02 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 19-01-2018 | 100,03 | 109,79 | 119,42 | 129,03 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 19-02-2018 | 100,03 | 109,78 | 119,42 | 129,03 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 19-03-2018 | 100 | 109,78 | 119,42 | 129,03 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 19-04-2018 | 100,02 | 109,78 | 119,41 | 129,03 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 18-05-2018 | 100,02 | 109,79 | 119,41 | 129,01 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 18-06-2018 | 100,02 | 109,77 | 119,41 | 129 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 18-07-2018 | 100 | 109,79 | 119,44 | 129,02 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 20-08-2018 | 100,01 | 109,78 | 119,44 | 129,01 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 20-09-2018 | 100,03 | 109,78 | 119,44 | 129,02 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 19-10-2018 | 100,01 | 109,77 | 119,45 | 129,02 | 138,57 | CALIBRACION OK |
| 19-11-2018 | 100,01 | 109,77 | 119,45 | 129,02 | 138,57 | CALIBRACION OK |
| 19-12-2018 | 100,01 | 109,78 | 119,44 | 129,01 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 18-01-2019 | 100,03 | 109,78 | 119,44 | 129,02 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 18-02-2019 | 100,01 | 109,77 | 119,45 | 129,02 | 138,57 | CALIBRACION OK |
| 18-03-2019 | 100,02 | 109,77 | 119,41 | 129 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 18-04-2019 | 100,01 | 109,77 | 119,4 | 129,01 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 17-05-2019 | 100,01 | 109,78 | 119,4 | 129 | 138,57 | CALIBRACION OK |
| 18-06-2019 | 100,02 | 109,77 | 119,41 | 129,01 | 138,57 | CALIBRACION OK |
| 16-07-2019 | 100,01 | 109,77 | 119,41 | 129,01 | 138,57 | CALIBRACION OK |
| 20-08-2019 | 100,01 | 109,78 | 109,4 | 129,01 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 23-09-2019 | 100 | 109,77 | 109,4 | 129 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 21-10-2019 | 100,01 | 109,77 | 119,45 | 129,02 | 138,57 | CALIBRACION OK |
| 20-11-2019 | 100,02 | 109,77 | 119,41 | 129,01 | 138,57 | CALIBRACION OK |
| 19-12-2019 | 100,01 | 109,7 | 119,4 | 129,02 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| | | | | | | |