INF / 16-1559 Stgo. 20 de Febrero de 2017

**INFORME TÉCNICO**
O.T. N° 57811

| | | |
|---|---|---|
| **Cliente** | : | **Promaiz S.A.** |
| **Dirección** | : | Av. Jaime Guzmán S/n, Km7.5, Isla de Maipo |
| **Contacto** | : | Anthony Greig |
| **Correo** | : | agreig@promaiz.cl |
| **Equipo** | : | Centrifuga |
| **Marca** | : | EPPENDORF |
| **Modelo** | : | 5702 |
| **Serie** | : | 5702CG132499 |
| **Técnico** | : | Samuel Prado |
| **Fecha Visita** | : | 15 de Febrero de 2017 |

**Trabajos Realizados:**

- ✓ Se realiza mantención preventiva
- ✓ Verificación inicial de estado y funcionamiento
- ✓ Desarme de la unidad
- ✓ Limpieza completa interna y externa
- ✓ Lubricación de piezas moviles
- ✓ Limpieza contactos eléctricos
- ✓ Armado de la unidad
- ✓ Pruebas de funcionamiento
- ✓ Contrastación velocidad con tacómetro externo
- ✓ Marca 4403 rpm en los 4400 rpm
- ✓ Equipo operativo

**Observaciones:**

- Equipo opera correctamente de acuerdo a parámetros establecidos por fábrica.

**Gonzalo Cánaves S.**
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/bal