METLAB S.P.A.
RUT: 76.408.839-5
SERVICIOS DE CALIBRACION Y
MANTENCIÓN

Santiago, 18 de Diciembre del 2017.-

Sres.:
PROMAIZ
Av. Jaime Guzmán KM 7, Isla de Maipo
Santiago

At.: **Sr. Anthony Greig**

INFORME DE MANTENCION

Mantención de Microscopio Marca OLYMPUS – Modelo CX31 realizada el 05 de ABRIL del 2017.-

TRABAJO REALIZADO
1 DESARME DE INSTRUMENTO
2 REVISIÓN Y LIMPIEZA SISTEMA OPTICO (Objetivos: 4X - 10X - 40X - 100X)
3 REVISIÓN Y LIMPIEZA SISTEMA DE VISIÓN
4 REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO
5 ALINEACIÓN Y CALIBRACION OPTICA: Condensador, Objetivos, Prismas y oculares.
6 REVISIÓN Y LUBRICACION SISTEMA MECÁNICO: Micro y Macrométrico, Platina X y Y. DESPLAZAMIENTO DEL CONDENSADOR.
7 LIMPIEZA GENERAL
8 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
9 ETIQUETA DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO TÉCNICO REALIZADO.

- PRÓXIMA MANTENCION: ***OCTUBRE 2018.***

Sin otro particular le saluda cordialmente,

METLAB SPA.
DAVID VEAS R.
TECNICO RESPONSABLE

C.c.: Correlativo/servicio técnico.