| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>REV 0<br>FECHA 20/11/2017 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-909

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | 100 | 109,7 | 119,4 | 129 | 138,5 | CALIBRACION OK |
| 03/10/2016 | 99,9 | 109,7 | 119,4 | 128,9 | 138,5 | CALIBRACION OK |
| 02/11/2016 | 100 | 109,8 | 119,4 | 129 | 138,5 | CALIBRACION OK |
| 05/12/2016 | 100 | 109,8 | 119,4 | 128,9 | 138,5 | CALIBRACION OK |
| 03/01/2017 | 100 | 109,7 | 119,5 | 128,9 | 138,6 | CALIBRACION OK |
| 20/02/2017 | 100 | 109,7 | 119,4 | 128,9 | 138,6 | CALIBRACION OK |
| 13/03/2017 | 99,9 | 109,8 | 119,5 | 129 | 138,6 | CALIBRACION OK |
| 18/04/2017 | 100 | 109,7 | 119,5 | 129 | 138,6 | CALIBRACION OK |
| 19/05/2017 | 100,01 | 109,78 | 119,48 | 129,01 | 138,58 | CALIBRACION OK |
| 19/06/2017 | 100,01 | 109,78 | 119,48 | 129,01 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 19/07/2017 | 100,01 | 109,79 | 119,49 | 129,01 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 21/08/2017 | 100,01 | 109,79 | 119,48 | 129,01 | 138,58 | CALIBRACION OK |
| 21/09/2017 | 100 | 109,78 | 119,49 | 129 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 20/10/2017 | 100,01 | 109,78 | 119,49 | 129 | 138,6 | CALIBRACION OK |
| 20/11/2017 | 100,02 | 109,79 | 119,5 | 129 | 138,6 | CALIBRACION OK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |