| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>FECHA 19/02/2018 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-531

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | 99,9 | 109,8 | 119,4 | 128,9 | 138,6 | CALIBRACION OK |
| 19/05/2017 | 100 | 109,79 | 119,41 | 129 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 19/06/2017 | 100 | 109,79 | 119,41 | 129,01 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 19/07/2017 | 100 | 109,78 | 119,42 | 129,01 | 138,6 | CALIBRACION OK |
| 21/08/2017 | 100,02 | 109,78 | 119,41 | 129,02 | 138,53 | CALIBRACION OK |
| 21/09/2017 | 100,02 | 109,78 | 119,42 | 129,02 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 20/10/2017 | 100,03 | 109,77 | 119,42 | 129,01 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 20/11/2017 | 100,02 | 109,76 | 119,42 | 129,01 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 20/12/2017 | 100,02 | 109,78 | 119,41 | 129,02 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 19/01/2018 | 100,03 | 109,79 | 119,42 | 129,03 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 19/02/2018 | 100,03 | 109,78 | 119,42 | 129,03 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |